

Informe de inspección

Resumen de información

Construmarket

ID de informe: 181398

Inspector	GABRIEL JONES	Fecha de inspección	09/09/2025
Contacto (PSSR)		Ubicación	

Modelo: D155AX-6	Serie: 82144	SMR: 1.0 Hr	Unidad de cliente No:
------------------	--------------	-------------	-----------------------

Vista Frontal



Vista Lateral Derecha



Vista Lateral Izquierda



Vista Trasera



Placa De Equipo



Placa Motor



Hoja Topadora



Cabina de operación



Tren De Rodaje Izquierdo



Informe de inspección

Resumen de inspección

Construmarket

ID de informe: 181398

Artículo No	Componente principal	Subcomponente	Fenómeno	Urgencia
1	Sistema Hidráulico	Cilindro	Normal	 Normal
2	Rodado	Sprocket	Buen estado	 Recommendation

 Normal  Recommendation  Caution  Critical

Informe de inspección

[Detalles de inspección](#)

Construmarket


ID de informe: 181398

Artículo No: 1 Normal

Componente principal	Subcomponente	Fenómeno
Sistema Hidráulico	Cilindro	Normal

**Comentario:****Artículo No: 2** Recommendation

Componente principal	Subcomponente	Fenómeno
Rodado	Sprocket	Buen estado

**Comentario:**