

# Informe de inspección

Resumen de información

Construmarket

ID de informe: 181408

Inspector	GABRIEL JONES	Fecha de inspección	09/09/2025
Contacto (PSSR)		Ubicación	

Modelo: D155AX-6	Serie: 82136	SMR: 1.0 Hr	Unidad de cliente No:
------------------	--------------	-------------	-----------------------

Vista Frontal



Vista Lateral Derecha



Vista Lateral Izquierda



Vista Trasera



Placa De Equipo



Placa Motor




Cabina DeOperación



Hoja Topadora



Compartimiento de motor



Tren De Rodaje Izquierdo



Tren de Rodaje Derecho



# Informe de inspección

Resumen de inspección

Construmarket

ID de informe: 181408

Artículo No	Componente principal	Subcomponente	Fenómeno	Urgencia
1	Sistema Hidraulico	Cilindros Del Ripper	Sin Fugas	⚠

 Normal  Recommendation  Caution  Critical

# Informe de inspección

Detalles de inspección

Construmarket

ID de informe: 181408

Artículo No: 1

 Recommendation

Componente principal	Subcomponente	Fenómeno
Sistema Hidráulico	Cilindros Del Ripper	Sin Fugas



Comentario: