## FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Equipo:** | MIXER 61 | | | | |
| **Marca:** | VOLKSWAGEN | **Placa:** | A5Y-936 | **Modelo:** | 26-260 |
| **Combustible :** | DIESEL | **Año:** | 2009 | **Carrocería:** | – |
| **Color:** | BLANCO | **Ejes:** | 3 | **Cilindros:** | 6 |
| **Serie Motor:** | 36115357 | **SOAT:** | VENCIDO | **Pasajeros:** | 2 |
| **VIN:** | 9BW5T82U4AR935164 | **Longitud (mts):** | 8.95 | **Peso Seco (KG):** | 11,930 |
| **Kilometraje :** | 155,760 | **Ancho (mts):** | 2.51 | **Peso Bruto (KG):** | 25,240 |
| **Horómetro:** | 20,333.1 | **Altura (mts):** | 3.67 | **Carga Útil (KG):** | 13,310 |
| **CITV** | VENCIDO | **Seguro Veh.** | NO | **Seguro TREC** | NO |
| **Overhaul:** | Si | | **Fecha de Overhaul:** | 17/09/2021 | |

Estado Actual: inoperativo

**Observaciones :**

1. Pintado de hormigonera a blanco.
2. Mantenimiento de inyectores y bomba de inyección.
3. Reparación de bomba hidráulica.
4. Reparación de estructura de chasis.
5. Se requiere la reparación del sistema eléctrico del velocímetro no funciona..
6. Cambio de muelles posteriores.
7. Reparaciones estructurales(chutes, escalera).
8. Cambio de todos los neumáticos por tiempo de inactividad.
9. Cambio de baterías.
10. Mantenimiento preventivo 600 hrs.
11. Cabina corroída
12. No tiene faros neblineros.
13. Fuga de aceite hidráulico por mangueras
14. Fuga de hidráulicos por reductor.
15. Parachoque posterior doblado
16. Falta sticker de placa y pesos.
17. Falta tapabarros
18. Llanta de repuesto rota.
19. Cambio de tapa de baterías rotas.
20. Cambio de camlock de toma de agua.
21. Hormigonera, Tolva en V de carga y descarga sucia.
22. Falta faros led posterior lado piloto ( ámbar y roja).
23. Parabrisas frontal roto.
24. Faltan luces direccionales delanteras a ambos lados.
25. Le falta barra estabilizadora de ambos espejos.


WORKER
26-260
61
PERU
A5Y-936


Pacasmayo
0-800-1-3466
61
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA



26-260
WORKER
Pacasmayo
0-800-1-3466
61
WORKER
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


26-260
WORKER
Pacasmayo
0-800-1-3466
61
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


PERU
A5Y-936







Pacasmayo


Pacasmayo









EATON
TR
R
5
1
7
3
LO
SLO
6
2
8
4
EATON




REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


26-260
WORKER
Pacasmayo
0-800-1-3466
61
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA
3M


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


61
3M
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA