FICHA TÉCNICA

Equipo:	MIXER 62				
Marca:	VOLKSWAGEN	**Placa:**	A5Y-938	**Modelo:**	26-260
Combustible:	DIESEL	**Año:**	2009	**Carrocería:**	-
Color:	ROJO BLANCO	**Ejes:**	3	**Cilindros:**	6
Serie Motor:	36117747	**SOAT:**	VENCIDO	**Pasajeros:**	2
VIN:	9BW5T82UXAR935458	**Longitud (mts):**	8.95	**Peso Seco (KG):**	12,210
Kilometraje:	258,027.3	**Ancho (mts):**	2.51	**Peso Bruto (KG):**	30,500
Horómetro:	23,689	**Altura (mts):**	3.67	**Carga Útil (KG):**	18290
CITV	VENCIDO	**Seguro Veh.**	NO	**Seguro TREC**	NO

Estado actual : Inoperativo

Observaciones :

1. Pintado de hormigonera a blanco.
2. Soporte de chute en mal estado
3. Falla en la válvula de frenado de transmisión
4. Soporte de canaleta en mal estado 5.Fuga de aceite por la corona
5. Rotura de guardabarro lado izquierdo
6. Cambio de base de escalera.
7. Cambio de barras en V
8. Cambio de base de escape
9. Cambio de radiador, bomba de agua y mangueras
10. Mantenimiento de inyectores y bomba de inyección
11. Cambio de neumáticos
12. Reparación de rodillos
13. Cambio de baterías
14. Mantenimiento preventivo 300 hrs.
15. Evaluación de freno de motor
16. No llegan a 16 rpm para el mezclado, tiene 14 rpm.
17. Falta estabilizador del espejo lado de copiloto
18. Falta llave de arranque
19. Piso de cabina en mal estado
20. Mica de la cabina en mal estado.
21. Puertas en mal estado
22. Sello de jefe de puertas en mal estado.
23. Puerta al lado de copiloto en mal estado.
24. Fuga de aceite del sistema hidráulico.
25. Fuga de aceite motor hidráulico.
26. Fuga de aceite en el radiados del sistema hidráulico

27. Tapa de bateria en mal estado
28. Conector camlock de toma de agua en mal estado.
29. Falta asegurar la parada de emergencia de lado piloto
30. Tolvas en mal estado
31. Placa posterior en mal estado
32. Guardabarro posterior del lado del copiloto esta roto
33. Falta micas de dirección delantero (ambar)
34. Falta limpieza del trompo, pantalón y chute de carga y descarga
35. Escalera corroída
36. Falta botiquín
37. Falta extintor
38. Falta llanta de repuesto.


WORKER
26-260
62
62
PERU
A5Y-938


WORKER
26-260
62
62
PERU
A5Y-938
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


26-260
WORKER
Pacasmayo
0-800-1-3466
62
CAT
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


26-260
WORKER
Pacasmayo
0-800-1-3466
62
62




A5Y-938







REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA




REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


WORKER
26-260
62
62
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


PERU
ASV-938
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA




REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


26-260
WORKER
62
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA




REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA