FICHA TÉCNICA

Equipo:	MIXER 65				
Marca:	VOLKSWAGEN	**Placa:**	B1E-832	**Modelo:**	31-310
Combustible:	DIESEL	**Año:**	2010	**Carrocería:**	HORMIGONERA
Color:	VERDE BLANCO	**Ejes:**	3	**Cilindros:**	6
Serie Motor:	36118601	**SOAT:**	VENCIDO	**Pasajeros:**	2
VIN:	9BWPR82U3AR935857	**Longitud (mts):**	8.85	**Peso Seco (KG):**	12,210
Kilometraje:	210,630	**Ancho (mts):**	2.51	**Peso Bruto (KG):**	30,500
Horómetro:	21,917	**Altura (mts):**	3.64	**Carga Útil (KG):**	18,290
CITV	VENCIDO	**Seguro Veh.**	NO	**Seguro TREC**	NO
Overhaul:	Si		**Fecha de Overhaul:**	25/10/2023	

Estado Actual: inoperativo

Observaciones :

1. Mantenimiento de inyectores y bomba de inyección
2. Reparación de bomba hidráulica
3. Reparación de puertas de cabina ya que no abren
4. Cambio de baterías
5. Cambio de neumáticos
6. Mantenimiento preventivo 300 hrs.
7. No llegan a 16 rpm para el mezclado, tiene 14 rpm.
8. No tiene faros neblineros
9. Falta estabilizador de espejos de lado de copiloto
10. Fuga de aceite hidráulico por mangueras.
11. Parachoque posterior ligeramente doblado.
12. No tiene baterías.
13. Manija de la puerta de copiloto sin apertura.
14. Mantenimiento de aspersores de plumillas.
15. Falta de perilla de control de aire acondicionado.
16. Falla de cinturón de seguridad de lado piloto.
17. Cambio de jebe sellado de puertas.
18. Cambio de conector camlock de agua.
19. Bordes (filo) de parabrisas corroídos.


CCN - OP - 163
WORKER
31-310
65
PERU
B1E-832



31-310
WORKER
CCN - OP - 163
0-800-1-3466
65



CCN - OP - 163
0-800-1-3466
TE 9 PRO
AMERA



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


PERU
B1E-832


CCN-OP-163








60
50
10
40 ENGINE HOURS 20
21923
30
15
20
10
25


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

