

**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

Señores : **CONSORCIO CRC S.A.C.**  
 Ruc : **20511756112**

**Equipo en Intervención:**

Equipo : RETROEXCAVADORA  
 Marca : JCB  
 Modelo : 3CXTT  
 Serie de Chasis : S0R3CXTTEJ2740384  
 Año : 2018  
 Horómetro : 10521.1

**Diagnóstico del Equipo:**

		B	M	N/A			B	M	N/A						
<b>ASPECTOS GENERALES</b>	Extintor	X			<b>SEGURIDAD</b>	Señalización	X								
	Aseo Interior y Exterior	X				Corta corriente	X								
	Señales (Conos)	X				Baranda tres puntos	X								
<b>CABINA</b>	Puerta en buen Estado	X			<b>MOTOR</b>	Cintas reflectantes	X								
	Cabina Sellada	X				Fajas	X								
	Vidrios en buen estado	X				Mangueras	X								
	Vidrios inastillables	X				Fugas de aceite	X								
	Espejos en buen estado	X				Fugas de refrigerante	X								
	Bocina	X				Protector de ventilador	X								
	Limpia parabrisa	X				Conexiones eléctricas	X								
	Instrumentos	X				Perdida de combustible	X								
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	Asiento de operador	X			<b>ESTADO MECANICO</b>	estado de batería	X								
	Luces de trabajo	X				Avanzar	X								
	Interruptores	X				Retroceder	X								
	Canalización	X				Detener	X								
	Luz marcha atrás	X				Girar	X								
	Parada de emergencia	X				Excavar	X								
	Montaje de cableado	X				Movimiento de Cilindros	X								
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>	Circulina	X			<b>DIRECCION Y TRANSMISION</b>	Carguío	X								
	Alarma de Retroceso	X				Mando de dirección	X								
	Cilindros	X				Sistema de transmisión	X								
	Mangueras y Tuberías	X				Rueda motriz	X								
<b>CHASIS</b>	Estado general del chasis	X			<b>COMPONENTES</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>APROBADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RECHAZADO</td> </tr> </tbody> </table>				RESULTADO		X	APROBADO		RECHAZADO
	RESULTADO														
	X	APROBADO													
		RECHAZADO													
	Cucharón retroexcavador	X													
Estabilizadores	X														
Uñas	X														
Cucharón cargador	X														
Arm	X														

RESULTADO FINAL: El equipo se encuentra **OPERATIVO**.

VIGENCIA: 08 meses u 800 horas de trabajo, lo que ocurra primero.


**HCM PRO S.A.C.** no se responsabiliza por la falta de mantenimiento y daños en los sistemas del equipo, posterior a la fecha de evaluación.

Inspeccionado por:



**MARIO CONCHA HUMAN**  
**INGENIERO MECANICO**  
 Reg. del Colegio de Ingenieros Nº 85776





<b>JCB</b>		<b>J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED LAKESIDE WORKS, ROCESTER, UTTOXETER, UNITED KINGDOM, ST145JP</b>	
6R3CXTTEJ2740384 Product Identification Number (PIN), ISO 10261		BACKHOE LOADER DESIGNATION	
8185 OPERATING MASS (kg), ISO 6016	68,6 @ 2200 ENGINE POWER, (kW @ RPM), ISO 14396	2018 YEAR OF MANUFACTURE	3CXTT TYPE
SB320/45045H00171195 ENGINE SERIAL NUMBER		MANUFACTURED IN BRAZIL	
336/Y0313/11216131 TRANSMISSION SERIAL NUMBER		448/M5434/01/916 FRONT AXLE SERIAL NUMBER	
		450/M5458/01/1032 REAR AXLE SERIAL NUMBER	



 **MARIO CONCHA HUMAN**  
**INGENIERO MECANICO**  
Reg. del Colegio de Ingenieros NP 85776

