

**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

 Señores : **CONSORCIO CRC S.A.C.**  
 Ruc : **20511756112**
**Equipo en Intervención:**

 Equipo : RETROEXCAVADORA  
 Marca : JCB  
 Modelo : 3CXTT  
 Serie de Chasis : S0R3CXTTLH2674118  
 Año : 2017  
 Horómetro : 8296.2

**Diagnóstico del Equipo:**

		B	M	N/A			B	M	N/A					
<b>ASPECTOS GENERALES</b>	Extintor	X			<b>SEGURIDAD</b>	Señalización	X							
	Aseo Interior y Exterior	X				Corta corriente	X							
	Señales (Conos)	X				Baranda tres puntos	X							
<b>CABINA</b>	Puerta en buen Estado	X			<b>MOTOR</b>	Cintas reflectantes	X							
	Cabina Sellada	X				Fajas	X							
	Vidrios en buen estado	X				Mangueras	X							
	Vidrios inastillables	X				Fugas de aceite	X							
	Espejos en buen estado	X				Fugas de refrigerante	X							
	Bocina	X				Protector de ventilador	X							
	Limpia parabrisa	X				Conexiones eléctricas	X							
	Instrumentos	X				Perdida de combustible	X							
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	Asiento de operador	X			<b>ESTADO MECANICO</b>	estado de batería	X							
	Luces de trabajo	X				Avanzar	X							
	Interruptores	X				Retroceder	X							
	Canalización	X				Detener	X							
	Luz marcha atrás	X				Girar	X							
	Parada de emergencia	X				Excavar	X							
	Montaje de cableado	X				Movimiento de Cilindros	X							
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>	Circulina	X			<b>DIRECCION Y TRANSMISION</b>	Carguío	X							
	Alarma de Retroceso	X				Mando de dirección	X							
	Cilindros	X				Sistema de transmisión	X							
	Mangueras y Tuberías	X				Rueda motriz	X							
<b>CHASIS</b>	Estado general del chasis	X			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>APROBADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RECHAZADO</td> </tr> </tbody> </table>	RESULTADO		X	APROBADO		RECHAZADO			
	RESULTADO													
X	APROBADO													
	RECHAZADO													
<b>COMPONENTES</b>	Cucharón retroexcavador	X												
	Estabilizadores	X												
	Uñas	X												
	Cucharón cargador	X												
	Arm	X												

 RESULTADO FINAL: El equipo se encuentra **OPERATIVO**.

VIGENCIA: 08 meses u 800 horas de trabajo, lo que ocurra primero.

**HCM PRO S.A.C.** no se responsabiliza por la falta de mantenimiento y daños en los sistemas del equipo, posterior a la fecha de evaluación.

Inspeccionado por:


**MARIO CONCHA HUMAN**  
**INGENIERO MECANICO**  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 85776




<b>JCB</b>		J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED LAKESIDE WORKS, ROCESTER, UTTOXETER, UNITED KINGDOM, ST145JP	
S0R3CXTTLH2674118 Product Identification Number (PIN), ISO 10261		BACKHOE LOADER DESIGNATION	
8185 OPERATING MASS (kg), ISO 6016	68,6 @ 2200 ENGINE POWER (kW @ RPM), ISO 14396	2017 YEAR OF MANUFACTURE	3CXTT TYPE
		MANUFACTURED IN BRAZIL	
SB320/45045H00150944 ENGINE SERIAL NUMBER		448/M5434/01/525 FRONT AXLE SERIAL NUMBER	
336/Y0313/1/183767 TRANSMISSION SERIAL NUMBER		450/M5458/01/471 REAR AXLE SERIAL NUMBER	

