

Informe de inspección

Resumen de información

Construmarket

ID de informe: 181271

Inspector	GABRIEL JONES	Fecha de inspección	09/09/2025
Contacto (PSSR)		Ubicación	

Modelo: D155AX-6	Serie: 82146	SMR: 0.0 Hr	Unidad de cliente No:
------------------	--------------	-------------	-----------------------

Vista Frontal



Vista Lateral Derecha



Vista Lateral Izquierda



Vista Trasera



Placa De Equipo



Placa De Motor



Cabina De Operador



Sillón De Operador



Motor del Equipo



Tren De Rodaje Derecho



Tren De Rodaje
Izquierdo



Hoja De Trabajo



Informe de inspección

Resumen de inspección

Construmarket

ID de informe: 181271

Artículo No	Componente principal	Subcomponente	Fenómeno	Urgencia
1	Sistema de Enfriamiento	Radiador	Normal	⚠

 Normal  Recommendation  Caution  Critical

Informe de inspección

Detalles de inspección

Construmarket

ID de informe: 181271

Artículo No: 1

 Recommendation

Componente principal	Subcomponente	Fenómeno
Sistema de Enfriamiento	Radiador	Normal



Comentario: