13 de noviembre de 2026

# FICHA TÉCNICA

| **Equipo:** | **CAMIÓN** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Marca:** | VOLKSWAGEN | **Modelo:** | 31-310 | **Año:** | 2009 |
| **Combustible:** | DIESEL | **Carrocería:** | SIN CARROCERÍA (CHASIS) | **Color:** | ROJO BLANCO |
| **Ejes:** | 3 | **Cilindros:** | 6 | **Pasajeros:** | 2 |
| **Kilometraje:** | 324,551 | **Longitud (m):** | 8.85 | **Peso seco (kg):** | 12,160 |
| **Horómetro:** | 22,070 | **Ancho (m):** | 2.51 | **Peso bruto (kg):** | 30,500 |
| **Overhaul:** | Sí | **Altura (m):** | 3.64 | **Carga útil (kg):** | 18,340 |
| **Fecha de overhaul:** | 10/05/2021 | **SOAT:** | VENCIDO | **CITV:** | VENCIDO |
| **Seguro vehicular:** | NO | **Seguro TREC:** | NO | **Potencia:** | 299 HP |

**Estado actual:** INOPERATIVO

### Observaciones:

1. Cambio de parabrisas.
2. Mantenimiento de inyectores y bomba de inyección.
3. Cambio de crucetas de cardán posterior.
4. Cambio de retén de coronas.
5. Cambio de guardabarro posterior.
6. Reparación de contorno de parabrisas (incluido pulido).
7. Mantenimiento preventivo 600 hrs.
8. Frontis de cabina corroído.
9. Puertas y sellos de jebe en mal estado.
10. Falta la perilla de la manivela de vidrio de la puerta del copiloto.
11. Piso de cabina en mal estado.
12. Cubierta de plásticos de timón enmendada.
13. Tapa de cubierta de batería en mal estado.
14. Bornes de baterías en mal estado.
15. Bloqueador de batería punteado.
16. Falta botiquín.
17. Extintor vencido.
18. Guardabarro roto del lado del copiloto.
19. Falta llanta de repuesto.
20. Requiere mantenimiento correctivo de luces posteriores y faros laterales.
21. No tiene baterías y requiere cambio de bornes.
22. Motor operativo con fallas menores.