13 de noviembre de 2026

FICHA TÉCNICA

Equipo:	**CAMIÓN**				
Marca:	MERCEDES BENZ	**Modelo:**	AXOR 2633 B	**Año:**	2010
Combustible:	DIESEL	**Carrocería:**	SIN CARROCERÍA (CHASIS)	**Color:**	ROJO BLANCO
Ejes:	3	**Cilindros:**	6	**Pasajeros:**	1
Kilometraje:	228,261	**Longitud (m):**	8.03	**Peso seco (kg):**	11,940
Horómetro:	23,432	**Ancho (m):**	2.48	**Peso bruto (kg):**	27,500
Overhaul:	No indica	**Altura (m):**	3.00	**Carga útil (kg):**	15,560
Fecha de overhaul:	-	**SOAT:**	VENCIDO	**CITV:**	VENCIDO
Seguro vehicular:	NO	**Seguro TREC:**	NO	**Potencia:**	322 HP

Estado actual: INOPERATIVO

Observaciones:

1. Evaluación y reparación de motor (mantenimiento de inyectores y bomba de inyección).
2. Freno de motor no activa.
3. Reparación de sistema eléctrico: falla en faros delanteros lado izquierdo (intermitentes y luz alta/baja).
4. Faros delanteros totalmente opacos.
5. Mantenimiento preventivo 600 hrs.
6. Faros auxiliares pavonados (requiere pulir).
7. Faro principal izquierdo con mica rota.
8. Falta asegurar el tablero eléctrico de cabina.
9. Falta emblema del modelo de camión.
10. Neumático posición 6 sin aire.
11. Protector de silenciador de tubo de escape falta asegurar.
12. Protector de batería roto.
13. Requiere cambio de bornes de batería.
14. Falta módulo de 4 vías del sistema neumático.
15. Guardabarros corroídos.
16. Falta tapa protectora de mandos posteriores.
17. Requiere mantenimiento (limpieza) de luces posteriores.
18. Parachoque posterior doblado.
19. Falta el sticker de la placa.
20. Falta asegurar soportes de pulmones de aire.
21. Soportes corridos.
22. Tapabarro lado derecho roto.
23. Requiere mantenimiento correctivo de luces posteriores y faros laterales.
24. No tiene baterías y requiere cambio de bornes.
25. Motor operativo con fallas menores.