18 de noviembre de 2026

FICHA TÉCNICA

Equipo:	**CAMIÓN**				
Marca:	MACK	**Modelo:**	GU813E	**Año:**	2008
Combustible:	DIESEL	**Carrocería:**	SIN CARROCERÍA (CHASIS)	**Color:**	ROJO BLANCO
Ejes:	3	**Cilindros:**	6	**Pasajeros:**	1
Kilometraje:	238,875	**Longitud (m):**	13.15	**Peso seco (kg):**	12,086
Horómetro:	26,682	**Ancho (m):**	2.46	**Peso bruto (kg):**	29,938
Overhaul:	No indica	**Altura (m):**	3.53	**Carga útil (kg):**	17,852
Fecha de overhaul:	-	**SOAT:**	VIGENTE	**CITV:**	VENCIDO
Seguro vehicular:	SÍ	**Seguro TREC:**	SÍ	**Potencia:**	463 HP

Estado actual: INOPERATIVO

Observaciones:

1. Viga de soporte rota y soportes de capó desoldados.
2. Mangueras del sistema hidráulico con suciedad adherida y desgaste visible en el recubrimiento exterior; se observan fugas de aceite.
3. Fugas de aceite en la toma de fuerza, el tapón del cárter, la caja de cambios y el retén de salida de la primera corona.
4. Bujes de corona rotos.
5. Cabina y base del extintor con corrosión.
6. Asiento del conductor con tapiz rasgado.
7. Baterías inoperativas o faltantes.
8. Faro delantero opaco.
9. Parachoques posterior ligeramente abollado.
10. Tanque de expansión roto.
11. Aire acondicionado inoperativo.
12. Tubo de escape roto.
13. Neumáticos de las posiciones 1 y 10 requieren reemplazo.
14. Requiere mantenimiento correctivo de luces posteriores y faros laterales.
15. No tiene baterías y requiere cambio de bornes.
16. Motor operativo con fallas menores.